

附件

北京市丰台区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
8-T030-BJ	7月31日	北京	丰台区	北京市丰台区杨树庄103号乙	北京时尚印佳彩色印刷有限公司	现场检查时企业正在生产。存在问题：塑料包装机未安装 VOCs 治理设施，废气直排。	116° 27' 67.41"	39° 81' 35.35"
8-T049-BJ	8月13日	北京	丰台区	北京市大兴区兴丰大街(一段)18号院5号楼1层103	北京安通通讯设备有限公司	现场检查时企业正在生产。存在问题：喷漆露天作业，未安装 VOCs 治理设施。	116° 39' 20.93"	39° 79' 56.69"
8-T050-BJ	8月13日	北京	丰台区	北京市丰台区东高地	北京鸿佳印象广告发展有限公司	现场检查时企业正在生产。存在问题：喷绘车间未安装 VOCs 治理设施，废气直排。	116° 42' 8.56"	39° 78' 94.28"